

Leirikeskuksen alueen ranta-asemakaavan muutos

Rakennusinventoinnin tarkistus, raportti 02.07.2014

Rakennusvuosiarviot perustuvat tyylilliseen arvioon.

KIINTEISTÖ KAAVA SUOJELUTARVE NRO RAKENNUS VUOSI PINTA

489-408-3-5 RM-2
Suur-Miehikkäläntie 362

edifica^{ARKKITEHDIT}

Vuorelankulma 2, 48100 KOTKA - www.edifica.fi

ei suojelutarv.	1	ruokala	1930-40l	laudoitus	<input type="checkbox"/> Kunto kohtalainen. Harmaa rimalaudoitus, peltikatto. Historiallisia detaljeja ja jäänteitä, mm. helat. Muutettu myöhemmin mm. katoksin, katon ja ikkunoiden osalta. Järvenpuolen julkisivun aukoitus alkuperäinen.
ei suojelutarv.	2	rantasauna	1950-l	laudoitus	<input type="checkbox"/> Kunto kohtalainen. Punainen rimalaudoitus, punkolmiorimakatto. Tyypillistä isompi saunatuvaksi. Korjattu betonisokkeli.
ei suojelutarv.	3	puuvaja	2012	laudoitus	<input type="checkbox"/> Uusi. Punainen harvalautaseinä, moderni profiilipeltikate.
ei suojelutarv.	4	grillikatos	1990-l	pyöröhirsi	<input type="checkbox"/> Kohtalainen kunto. Punainen pyöröhirsirakenne, harmaa palahuopakate, peltipiippu. Grilli kaivonrenkaasta.
ei suojelutarv.	5	vaja	1990-l	laudoitus	<input type="checkbox"/> Hyväkuntoinen. Vaalea vaakalaudoitus, ruskea huopakatto.
ei suojelutarv.	6	majoitustalo	1990-l	laudoitus	<input type="checkbox"/> Hyväkuntoinen. Vaalea pystyrimalaudoitus, harmaa palahuopakatto. Postmodernistisia piirteitä kattojen ja pohjan muodoissa sekä värityksessä.
ei suojelutarv.	7	majoitustalo	1990-l	laudoitus	<input type="checkbox"/> Hyväkuntoinen. Vaalea pystyrimalaudoitus, harmaa palahuopakatto. Postmodernistisia piirteitä kattojen ja pohjan muodoissa sekä värityksessä.
historiallinen	8	ohjaajien vanha talo	1930-40l	laudoitus	<input type="checkbox"/> Kunto hyvä. Harmaa rimalaudoitus, peltikatto. Alkup. Huopakatto alla. Historiallisia detaljeja ja rakenteita, mm. helat. Alun perin ilmeisesti identtinen rak.1 kanssa. Säilynyt ulkoasultaan hyvin.
ei suojelutarv.	9	ohjaajien uusi talo	2005	laudoitus	<input type="checkbox"/> Hyväkuntoinen. Vaalea vaakalaudoitus /osin sininen pystyrima, harmaa palahuopakatto. Moderni puutalo, osin sovitettu taloihin 6 ja 7.
ei suojelutarv.	10	majoitusrakennus	1950-l	laudoitus	<input type="checkbox"/> Heikkokuntoinen, rakennettu vanhalle sokkelille. Vaaleanvihreä vaakalaudoitus, punainen profiilipeltikate. Ei ulkoisia arvoja.
ei suojelutarv.	11	majoitusrakennus	1960-l	laudoitus	<input type="checkbox"/> Heikkokuntoinen, rakennettu vanhalle sokkelille. Vaaleanvihreä vaakalaudoitus, punainen kolmiorimakate. Ei ulkoisia arvoja.
ei suojelutarv.	12	sauna	1970-l	laudoitus	<input type="checkbox"/> Heikkokuntoinen. Vihreä pystyruudoitus, harmaa huopakate. Uusi laudoitettu betonisokkeli. Ei ulkoisia arvoja.
ei suojelutarv.	13	majoitusrakennus	1970-l	laudoitus	<input type="checkbox"/> Kohtalaisessa kunnossa, rakennettu vanhalle sokkelille. Vaaleanvihreä vaakalaudoitus, punainen profiilipeltikate. Ei ulkoisia arvoja.
ei suojelutarv.	14	vaja/käymälä	19x0-l	laudoitus	<input type="checkbox"/> Heikkokuntoinen, uusi betonisokkeli. Punainen vaakalaudoitus, punainen kolmiorimakate. Ei ulkoisia arvoja.
historiallinen	R	Rauniot	1920-30l.		<input type="checkbox"/> Sodan aikaiseen vankileiriin liittyvät majoitusrakennusten betonisokkelit ovat ikäisikseen hyväkuntoiset ja ne tulisi suojella myös niiden päälle rakennettujen talojen 10,11,13 osina. Sokkelit ovat samanlaisia kaikissa rakennuksissa lukuunottamatta talojen 11 ja 13 välistä pienempää perustusta. Muita rakennusosia ei ole jäljellä.

Inventoinnin suoritti:
Päivämäärä:

Tuukka Karjalainen, arkkitehti SAFA
26.6.2014